

Год модели	Модель	КИТ	Примечания
2017	Apex (all)	-	КИТ разрабатывается, пока не доступен
2017	Phazer	900MKY-3	
2017	Phazer MTX	900MKY-3	Требуется заменить втулки на оригинальные 90387-1012H-00
2017	RS Venture	900MKY-0	
2017	Sidewinder (all)	900MKA-4	Используется КИТ для Arctic Cat
2017	SR Viper (all)	900MKA-4	Используется КИТ для Arctic Cat
2017	Vector	-	КИТ разрабатывается, пока не доступен
2017	Venture MP	900MKY-3	
2017	Venture TF	-	КИТ разрабатывается, пока не доступен
2017	Viking VK540 V	900MKY-1	
2017	VK Professional	900MKY-0	
2016	Apex (all)	-	КИТ разрабатывается, пока не доступен
2016	Phazer	900MKY-3	
2016	Phazer MTX	900MKY-3	Требуется заменить втулки на оригинальные 90387-1012H-00
2016	RS Venture	900MKY-0	
2016	SR Viper (all)	900MKA-4	Используется КИТ для Arctic Cat
2016	Vector	-	КИТ разрабатывается, пока не доступен
2016	Venture MP	900MKY-3	
2016	Venture TF	-	КИТ разрабатывается, пока не доступен
2016	VK Professional	900MKY-0	
2015	Apex (all)	-	КИТ разрабатывается, пока не доступен
2015	Phazer	900MKY-3	
2015	Phazer MTX	900MKY-3	Требуется заменить втулки на оригинальные 90387-1012H-00
2015	RS Venture	900MKY-0	
2015	SR Viper (all)	900MKA-4	Используется КИТ для Arctic Cat
2015	Vector	-	КИТ разрабатывается, пока не доступен
2015	Venture MP	900MKY-3	
2015	Venture TF	-	КИТ разрабатывается, пока не доступен
2015	VK Professional	900MKY-0	
2014	Apex (all)	-	КИТ разрабатывается, пока не доступен
2014	Nytro	900MKY-3	
2014	Nytro MX, MTX	900MKY-3	Требуется заменить втулки на оригинальные 90387-1012H-00
2014	Phazer	900MKY-3	
2014	Phazer MTX	900MKY-3	Требуется заменить втулки на оригинальные 90387-1012H-00
2014	RS Venture	900MKY-0	
2014	SR Viper (all)	900MKA-4	Используется КИТ для Arctic Cat
2014	Vector	-	КИТ разрабатывается, пока не доступен
2014	Venture MP	900MKY-3	
2014	Venture TF	-	КИТ разрабатывается, пока не доступен
2014	VK Professional	900MKY-0	
2013	Apex (all)	-	КИТ разрабатывается, пока не доступен
2013	Nytro	900MKY-3	
2013	Nytro MX, MTX	900MKY-3	Требуется заменить втулки на оригинальные 90387-1012H-00
2013	Phazer	900MKY-3	
2013	Phazer MTX	900MKY-3	Требуется заменить втулки на оригинальные 90387-1012H-00
2013	RS Venture	900MKY-0	
2013	Vector	-	КИТ разрабатывается, пока не доступен
2013	Venture MP	900MKY-3	
2013	Venture TF	-	КИТ разрабатывается, пока не доступен
2013	VK Professional	900MKY-0	
2012	Apex (все)	-	КИТ разрабатывается, пока не доступен
2012	Nytro	900MKY-3	
2012	Nytro MX, MTX	900MKY-3	Требуется заменить втулки на оригинальные 90387-1012H-00
2012	Phazer	900MKY-3	
2012	Phazer MTX	900MKY-3	Требуется заменить втулки на оригинальные 90387-1012H-00
2012	RS Venture	900MKY-0	
2012	Vector	-	КИТ разрабатывается, пока не доступен

2012	Venture Lite	900MKY-3	
2012	VK Professional	900MKY-0	
2011	Аpex (все)	-	КIT разрабатывается, пока не доступен
2011	Nytro	900MKY-3	
2011	Nytro MX, MTX	900MKY-3	Требуется заменить втулки на оригинальные 90387-1012H-00
2011	Phazer	900MKY-3	
2011	Phazer MTX	900MKY-3	Требуется заменить втулки на оригинальные 90387-1012H-00
2011	RS Vector	900MKY-0	
2011	RS Venture	900MKY-0	
2011	Venture Lite	-	КIT разрабатывается, пока не доступен
2011	Venture Lite	900MKY-3	
2011	VK Professional	900MKY-0	
2010	Аpex	900MKY-0	
2010	Аpex Mountain (MTX)/SE	900MKY-0	Требуется заменить втулки на оригинальные 90387-1012H-00
2010	Nytro	900MKY-3	
2010	Nytro MX, MTX	900MKY-3	Требуется заменить втулки на оригинальные 90387-1012H-00
2010	Phazer	900MKY-3	
2010	Phazer MTX	900MKY-3	Требуется заменить втулки на оригинальные 90387-1012H-00
2010	RS Vector	900MKY-0	
2010	RS Venture	900MKY-0	
2010	Venture Lite	900MKY-3	
2010	VK Professional	900MKY-0	
2009	Аpex	900MKY-0	
2009	Аpex Mountain (MTX)/SE	900MKY-0	Требуется заменить втулки на оригинальные 90387-1012H-00
2009	Nytro	900MKY-3	
2009	Nytro MX, MTX	900MKY-3	Требуется заменить втулки на оригинальные 90387-1012H-00
2009	Phazer	900MKY-3	
2009	Phazer MTX	900MKY-3	Требуется заменить втулки на оригинальные 90387-1012H-00
2009	RS Vector	900MKY-0	
2009	RS Venture	900MKY-0	
2009	Venture Lite	900MKY-3	
2009	VK Professional	900MKY-0	
2008	Аpex	900MKY-0	
2008	Аpex Mountain (MTX)/SE	900MKY-0	Требуется заменить втулки на оригинальные 90387-1012H-00
2008	Nytro	900MKY-3	
2008	Nytro MX, MTX	900MKY-3	Требуется заменить втулки на оригинальные 90387-1012H-00
2008	Phazer	900MKY-3	
2008	Phazer Mountain Lite	900MKY-3	Требуется заменить втулки на оригинальные 90387-1012H-00
2008	RS Vector	900MKY-0	
2008	RS Venture	900MKY-0	
2008	Venture Lite	900MKY-3	
2008	VK Professional	900MKY-0	
2007	Аpex	900MKY-0	
2007	Аpex Mountain (MTX)/SE	900MKY-0	Требуется заменить втулки на оригинальные 90387-1012H-00
2007	Attack	900MKY-0	
2007	Nytro	900MKY-0	
2007	Phazer	900MKY-3	
2007	Phazer Mountain Lite	900MKY-3	Требуется заменить втулки на оригинальные 90387-1012H-00
2007	RS Rage	900MKY-0	
2007	RS Vector	900MKY-0	
2007	RS Vector Mountain/SE	900MKY-0	Требуется заменить втулки на оригинальные 90387-1012H-00
2007	RS Venture	900MKY-0	
2007	Venture (Liquid Cooled)	900MKY-0	
2007	Venture Lite	900MKY-3	
2007	VK Professional	900MKY-0	
2006	Аpex	900MKY-0	
2006	Аpex Mountain (MTX)/SE	900MKY-0	Требуется заменить втулки на оригинальные 90387-1012H-00
2006	Attack	900MKY-0	
2006	Nytro	900MKY-0	

2006	RS Rage	900MKY-0	
2006	RS Vector	900MKY-0	
2006	RS Vector Mountain/SE	900MKY-0	Требуется заменить втулки на оригинальные 90387-1012H-00
2006	RS Venture	900MKY-0	
2006	SX Venom	900MKY-0	
2006	SX Viper Mountain	900MKY-0	Требуется заменить втулки на оригинальные 90387-1012H-00
2006	Venture (Liquid Cooled)	900MKY-0	
2006	VK Professional	900MKY-0	
2005	RS Rage	900MKY-0	
2005	RS Vector	900MKY-0	
2005	RS Vector Mountain/SE	900MKY-0	Требуется заменить втулки на оригинальные 90387-1012H-00
2005	RS Venture	900MKY-0	
2005	RX Warrior	900MKY-0	
2005	RX-1	900MKY-0	
2005	RX-1 Mountain/LE	900MKY-0	Требуется заменить втулки на оригинальные 90387-1012H-00
2005	SX Venom	900MKY-0	
2005	SX Viper	900MKY-0	
2005	SX Viper Mountain	900MKY-0	Требуется заменить втулки на оригинальные 90387-1012H-00
2005	Venture (Liquid Cooled)	900MKY-0	
2005	Viking VK540 II, III	900MKY-1	
2004	RX Warrior	900MKY-0	
2004	RX-1	900MKY-0	
2004	SX Venom	900MKY-0	
2004	SX Viper	900MKY-0	
2004	Venture (Liquid Cooled)	900MKY-0	
2004	Viking VK540 II, III	900MKY-1	
2003	Mountain Max (all except 800)	900MKY-0	
2003	RX-1	900MKY-0	
2003	SX	900MKY-0	
2003	SX Viper	900MKY-0	
2003	Venture (Liquid Cooled)	900MKY-0	
2003	Viking VK540 II, III	900MKY-1	
2003	V-Max	900MKY-0	
2002	Mountain Max (all except 800)	900MKY-0	
2002	SRX	900MKY-0	
2002	SX	900MKY-0	
2002	SX Viper	900MKY-0	
2002	Venture (Liquid Cooled)	900MKY-0	
2002	Viking VK540 II, III	900MKY-1	
2002	V-Max	900MKY-0	
2001	Mountain Max (all except 800)	900MKY-0	
2001	SRX	900MKY-0	
2001	SX	900MKY-0	
2001	Venture (Liquid Cooled)	900MKY-0	
2001	Viking VK540 II, III	900MKY-1	
2001	V-Max	900MKY-0	
2000	Mountain Max (all except 800)	900MKY-0	
2000	Ovation	900MKY-1	
2000	SRX	900MKY-0	
2000	SX	900MKY-0	
2000	Venture (Liquid Cooled)	900MKY-0	
2000	Viking VK540 II, III	900MKY-1	
2000	V-Max	900MKY-0	
1999	Mountain Max (all except 800)	900MKY-0	
1999	Ovation	900MKY-1	
1999	Phazer Mountain Lite	900MKY-1	
1999	SRX	900MKY-0	
1999	Venture (Liquid Cooled)	900MKY-0	

1999	Viking VK540 II, III	900MKY-1	
1999	V-Max	900MKY-0	
1998	Mountain Max (all except 800)	900MKY-0	
1998	Mountain SRX	900MKY-0	
1998	Ovation	900MKY-1	
1998	Phazer SS	900MKY-1	
1998	Phazer Mountain Lite	900MKY-1	
1998	SRX	900MKY-0	
1998	Venture (Liquid Cooled)	900MKY-0	
1998	Venture TR	900MKY-1	
1998	Viking VK540 II, III	900MKY-1	
1998	V-Max	900MKY-0	
1997	Mountain Max (all except 800)	900MKY-0	
1997	Mountain Max 800	-	
1997	Ovation	900MKY-1	
1997	Phazer SS	900MKY-1	
1997	Phazer Mountain Lite	900MKY-1	
1997	Venture (Liquid Cooled)	900MKY-0	
1997	Venture TR	900MKY-1	
1997	Venture XL	900MKY-1	
1997	Viking VK540 II, III	900MKY-1	
1997	V-Max	900MKY-0	
1997	Vmax 4	-	
1996	Mountain Max 800	-	
1996	Ovation	900MKY-1	
1996	Phazer II	900MKY-1	
1996	Phazer Mountain Lite	900MKY-1	
1996	Venture TR	900MKY-1	
1996	Venture XL	900MKY-1	
1996	Viking VK540 II, III	900MKY-1	
1996	Vmax 4	-	
1996	Vmax 500 DX, 600 DX	900MKY-2	Для адаптации 900MKY-2 требуется приобрести Yamaha part# 90387-106J3-00
1996	Vmax 500 XT, 600 XT	900MKY-2	Для адаптации 900MKY-2 требуется приобрести Yamaha part# 90387-106J3-00
1996	Vmax 500, 600	900MKY-2	Для адаптации 900MKY-2 требуется приобрести Yamaha part# 90387-106J3-00
1996	Vmax Mountain Max 600	900MKY-2	Для адаптации 900MKY-2 требуется приобрести Yamaha part# 90387-106J3-00
1995	Enticer II	900MKY-1	
1995	Ovation	900MKY-1	
1995	Phazer II	900MKY-1	
1995	Venture XL	900MKY-1	
1995	Viking VK540 II, III	900MKY-1	
1995	Vmax 4	-	
1995	Vmax 500 DX, 600 DX	900MKY-2	Для адаптации 900MKY-2 требуется приобрести Yamaha part# 90387-106J3-00
1995	Vmax 500, 600	900MKY-2	Для адаптации 900MKY-2 требуется приобрести Yamaha part# 90387-106J3-00
1994	Enticer II	900MKY-1	
1994	Ovation	900MKY-1	
1994	Phazer II	900MKY-1	
1994	Venture XL	900MKY-1	
1994	Viking VK540 II, III	900MKY-1	
1994	Vmax 4	-	
1994	Vmax 500 DX, 600 DX	900MKY-2	Для адаптации 900MKY-2 требуется приобрести Yamaha part# 90387-106J3-00
1994	Vmax 500, 600	900MKY-2	Для адаптации 900MKY-2 требуется приобрести Yamaha part# 90387-106J3-00
1994	Vmax 600 ST	900MKY-2	Для адаптации 900MKY-2 требуется приобрести Yamaha part# 90387-106J3-00
1993	Enticer II	900MKY-1	
1993	Exciter II	900MKY-1	
1993	Ovation	900MKY-1	
1993	Phazer II	900MKY-1	
1993	Venture GT	900MKY-1	
1993	Venture XL	900MKY-1	
1993	Viking VK540 II III	900MKY-1	

1993	Vmax 4	-	
1992	Enticer II	900MKY-1	
1992	Exciter II	900MKY-1	
1992	Ovation	900MKY-1	
1992	Phazer II	900MKY-1	
1992	Venture GT	900MKY-1	
1992	Venture XL	900MKY-1	
1992	Vmax 4	-	
1991	Exciter II	900MKY-1	
1991	Ovation	900MKY-1	
1991	Phazer II	900MKY-1	
1991	SRV	900MKY-1	
1991	Venture XL	900MKY-1	
1990	Exciter	900MKY-1	
1990	Inviter	900MKY-1	
1990	Ovation	900MKY-1	
1990	Phazer II	900MKY-1	
1990	SRV	900MKY-1	
1989	Exciter	900MKY-1	
1989	Inviter	900MKY-1	
1989	Ovation	900MKY-1	
1989	Phazer	900MKY-1	
1989	SRV	900MKY-1	
1988	Exciter	900MKY-1	
1988	Inviter	900MKY-1	
1988	Phazer	900MKY-1	
1988	SRV	900MKY-1	
1987	Exciter	900MKY-1	
1987	Inviter	900MKY-1	
1987	Phazer	900MKY-1	
1987	SRV	900MKY-1	
1987	Vmax	900MKY-1	
1986	Inviter	900MKY-1	
1986	Phazer	900MKY-1	
1986	SRV	900MKY-1	
1986	Vmax	900MKY-1	
1985	Phazer	900MKY-1	
1985	SRV	900MKY-1	
1985	Vmax	900MKY-1	
1984	Phazer	900MKY-1	
1984	SRV	900MKY-1	
1984	Vmax	900MKY-1	
1983	SRV	900MKY-1	
1983	Vmax	900MKY-1	
1981	SRX	900MKY-1	

